



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

В.И.Ваничкина

« 12 » 01 20 21 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
N 2 от 20.02.2021

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области Детский сад №12.
- 1.2. Адрес объекта 446300, Самарская обл., г.Отрадный, ул.Отрадная, д.8,
- 1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2003,1 кв. м  
- часть здания 0 этажей (или на 0 этаже), 0 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9112,8 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта 2016-2018г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - не планируется, капитального не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области Детский сад №12, СП ГБОУ гимназии «ОЦ» Гармония» г.о. Отрадный «Детский сад №12»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Отрадная д.8

2. Характеристика деятельности  
организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление гражданам образовательных услуг по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 300 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Автобусный маршрут № 5 остановка «Гостиница»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м

3.2.2. Время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать перепады высоты на пути движения более 4 см, бордюры по пути следования)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ – И (К, О, Г,У)	1,2,3,4	1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ВНД	5,6,7	5,6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	8,9,10	8,9,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	11	11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	12	12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	0	0
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (К,О,Г,У)	3,4	3,4

<\*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  
 объект временно недоступен для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

-----  
 <\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2017-2030 годы.

в рамках исполнения: муниципальной программы «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Отрадный Самарской области на 2020-2021 годы » и государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области на 2014 - 2025 годы».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии: Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

---

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

---

4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

---

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации: информационная система Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда» <http://geoportal.samregion.ru/minsocdem/>.

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 2 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 2 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 2 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 2 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ 12 шт. \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 6 л. \_\_\_\_\_ л.

План этажа, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы директор Ваничкина В.  
(Должность, Ф.И.О.)

Ваничкина В.  
(Подпись)

Члены рабочей группы специалист по ОТ Сакович АА.

зам. директора по ВР Родионова И.Р.

педагог- психолог Бобкова И.В.

педагог доп., образования ШПФ Дмитриева В.И.

главный бухгалтер Недовесова Т.В.

заведующий хозяйственной части Павлова С.В.

заведующий хозяйственной части ДОО№12 Дмитриева О.А.

заведующий хозяйственной части ДОО№13 Старцева Т.Ф.

заведующий хозяйственной части ДОД Шнайдер А.Г.

ведущий специалист Отрядненского управления МОиН Гукова Н.Н.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

СП ГБОУ гимназии «ОЦ» Гармония» г.о. Отрадный «Детский сад №12»  
446300, Самарская обл., г.Отрадный, ул.Отрадная, д.8,  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию, калитка	есть	1,2		Не оборудован доступными элементами информации об объекте.	Все	Оборудовать доступными элементами.	индивидуальное решение с ТСР,
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	3, 4		Ширина пути менее 1,8 м (При встречном движении инвалидов).	К	Обеспечить ширину пути не менее 1.8 м	индивидуальное решение с ТСР,
	Не обеспечен тактильными средствами на покрытии пешеходных путей.				Не обеспечен тактильными средствами.	С	Обеспечить тактильными средствами.	индивидуальное решение с ТСР,
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует зона для парковки автомобиля инвалида вблизи входа в здание не далее 50 м. Отсутствуют знаки	К	Организовать зону для парковки автомобиля инвалида шириной не менее 3.5 м. Установить	индивидуальное решение с ТСР,

				обозначения.		знаки обозначения.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не обеспечена информационная поддержка на всех путях движения.	Все	Обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН.	индивидуальное решение с ТСР,

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию.	ДЧ-И (К, О ГУ)	1,2,3,4		Индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

СП ГБОУ гимназии «ОЦ» Гармония» г.о. Отрадный «Детский сад №12»  
446300, Самарская обл., г.Отрадный, ул.Отрадная, д.8,  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	5	Отсутствуют дополнительные элементы. (навес, водоотвод,	Все	Установить дополнительные элементы.	индивидуальное решение с ТСР;
2.4	Дверь (входная)	есть	6	6	Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрывания дверей , имеющие форму позволяющие управлять одной рукой - легкоуправляемые легкодоступные с обеих сторон.	Все	Установить приборы и устройства для открывания и закрывания дверей: имеющие форму позволяющие управлять одной рукой - легкоуправляемые легкодоступные с обеих сторон. – на высоте от 0.85м – до 1.1м от пола	индивидуальное решение с ТСР;

	Крепление двери:	есть			Крепление двери не соответствуют требованиям: -Петли одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто», «закрыто». - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	К	Установить крепление двери в соответствии со специальными требованиями.	индивидуальное решение с ТСП;
	Полотно двери	есть			Полотно двери не соответствует требованиям: для пропуски тех категорий инвалидов, для которых доступен объект.	К	Заменить полотно двери в соответствии со специальными требованиями.	индивидуальное решение с ТСП;
2.5	Тамбур	есть	7	7	Размеры тамбура: Ширина менее 1.8 Глубина менее 2.2	Все	Увеличить размеры тамбура: Ширина не менее 1.8 м Глубина не менее 2.2 м	индивидуальное решение с ТСП;
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ни один вход не приспособлен для МГН.	Все	Обеспечить наличие в здании, как минимум одного входа доступного для всех категорий инвалидов.	В порядке текущего ремонта.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на	N	

функциональной зоны	обследования ОСИ)	плане	фото	
Вход (входы ) в здание	ВНД	5,6,7	5,6,7	индивидуальное решение с ТСП;

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

СП ГБОУ гимназии «ОЦ» Гармония» г.о. Отрадный «Детский сад №12»  
446300, Самарская обл., г.Отрадный, ул.Отрадная, д.8  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	8	Отсутствуют приборы и устройства для открывания и закрытия дверей.	Все	Установить приборы и устройства для открывания и закрывания дверей: имеющие форму позволяющие управлять одной рукой. - легкоуправляемые легкодоступные с обеих сторон. – на высоте от 0.85м – до 1.1м от пола	индивидуальное решение с ТСР;
	Опасные помещения (элеваторный узел)				Опасные помещения: отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасностями.		Установить дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасностями.	В порядке текущего ремонта

					(вход в элеваторный узел)			
					Пространство для кресла – коляски перед дверью. Ширина менее 1.5м	К		Технические решения невозможны
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9	9	Ширина марш менее 1.35 м.	Все		Технические решения невозможны
		нет			Отсутствуют поручни с двух сторон, на высоте 0.9 см. отсутствует рельефное обозначение этажей.	Все	Установить поручни с двух сторон, на высоте 0.9 см. отсутствует рельефное обозначение этажей.	индивидуальное решение с ТСР;
		нет			Отсутствуют боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками.	О.С	Обеспечить боковые края бортиками (примыкающие к стене).	В порядке ремонта.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						Технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						Технические решения невозможны
3.5	Дверь	нет	10	10				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Ширина участков эвакуационных путей менее 1.8м.	К	Обеспечить эвакуационный путь для маломобильных групп населения в соответствии со специальными требованиями.	индивидуальное решение с ТСР;
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация.	С	Обеспечить предупредительной информацией о препятствии	В порядке ремонта.

							перед дверными проемами и входами на лестницу.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания.	ВНД	8.9.10	8.9.10	индивидуальное решение с ТСР

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

СП ГБОУ гимназии «ОЦ» Гармония» г.о. Отрадный «Детский сад №12»  
446300, Самарская обл., г.Отрадный, ул.Отрадная, д.  
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	11		К		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информирующие знаки в помещении.	Все	Установить информирующие обозначения помещений.	В порядке ремонта.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД	11	11	Работа в порядке ремонта.

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
N   2    
от " 12 " 02    20 21 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

СП ГБОУ гимназии «ОЦ» Гармония» г.о. Отрадный «Детский сад №12»  
446300, Самарская обл., г.Отрадный, ул.Отрадная д.8  
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	12	Не оборудована кнопкой звонка в дежурную комнату, аварийным освещением.	Все	Оборудовать кнопкой звонка в дежурную комнату и аварийным освещением.	В порядке ремонта.
					Отсутствует универсальная кабина	К	Оборудовать универсальную кабину	индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	нет						технические решения невозможны.
5.3	Бытовая комната (гардеробная)				Отсутствуют индивидуальные шкафы и нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне.	КОС	Установить нумерацию индивидуальных шкафов, рельефную на контрастном фоне.	В порядке ремонта.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют поручни, штанги, поворотные или откидные	Все	Установить поручни, штанги, поворотные	В порядке ремонта.

				сиденья. Отсутствуют информирующие знаки в помещении.		или откидные сиденья. Установить информирующие знаки в помещении.	
--	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ВНД	12	12	В порядке ремонта.

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

СП ГБОУ гимназии «ОЦ» Гармония» г.о. Отрадный «Детский сад №12»  
446300, Самарская обл., г.Отрадный, ул.Отрадная д.8  
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Отсутствуют системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные).	Все	Установить системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальные, звуковые и тактильные) в соответствии с ГОСТ.	индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

	ВНД		индивидуальное решение с ТСР
--	-----	--	------------------------------

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы:

Директор ГБОУ гимназии  
«ОЦ» Гармония» г.о. Отрадный  
Самарской области.  
В.И.Ваничкина