



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель рабочей группы
/Ваничкина В.И./

подпись Ф. И. О.

2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области

1.2 Адрес объекта: 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Отрадная, д7.

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2507.89 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 12119 кв. м.

1.4 Год постройки здания: 1964г., последнего капитального ремонта –2010

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – не планируется, капитального – не планируется

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области (ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Отрадная, д7

2. Характеристика деятельности
организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление гражданам образовательных услуг по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 950 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут №5 остановка «Гостиница»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры по пути следования)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	А
6.	С нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)	1-4	1-4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)	5-7	5-7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	8-10	8-10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	11	11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	12	12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У)		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект временно недоступен для инвалидов

1. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017-2030 годы в рамках исполнения муниципальной программы «Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Отрадный Самарской области на 2020 – 2021 годы» и государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области на 2014-2025 годы».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-В

4.4. Для принятия решения согласование с общественной организацией инвалидов: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: информационная система Самарской области «Геоинформационная система «Доступная среда» <http://geoportal.samregion.ru/minsocdem/>.

Дата:

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание

на 1 л.

Приложение № 2

3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.

Приложение №3

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) на 1 л.


Результаты фотофиксации на объекте

на 6 л.

Руководитель рабочей группы
директор ГБОУ гимназии

«ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Ваничкина В.И. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы
Специалист по ОТ

Сакович А.А. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заместитель директора по ВР Родионова И.Р. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Педагог-психолог Бобкова И.В. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Педагог доп.образования,
председатель профкома Дмитриева Е.И. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Главный бухгалтер Недовесова Т.В. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведующий хозяйственной
частью гимназии Павлова С.В. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Ведущий специалист Отраденского Гукова Н.Н. 
Управления МОиН СО (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано
" ____ " _____ 20__ г. (протокол N ____)
Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Отрадная, д7
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2,3	1,2,3	-	все	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	4	4	Ширина пути менее 1,8 м (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках)	К	Обеспечить ширину пути менее 1,8 м (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках)	Индивидуальное техническое решение
					Не обеспечен тактиль-	С	Обеспечить так-	Индивиду-

					ными средствами на покрытии пешеходных путей: - не менее чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)		тивными средствами на покрытии пешеходных путей: - не менее чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	альное техническое решение
					Бордюры по краям пешеходных путей: высота менее 0,05 м	К,О,С	Установить бордюры по краям пешеходных путей высотой менее 0,05 м	Работы в порядке ремонта
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствует зона для парковки (стоянки) автомобиля инвалида вблизи входа в здание - не далее 50 м Отсутствует обозначение знаками (международными);	К	Организовать зону для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: - ширина - не менее 3,5 м; - вблизи входа в здание - не далее 50 м - обозначить знаками (международными);	Индивидуальное техническое решение

	ОБЩИЕ требования к зоне				Не обеспечена информационная поддержка на всех путях движения МГН	все	Обеспечить информационную поддержку на всех путях движения МГН	Индивидуальное техническое решение
--	-------------------------	--	--	--	---	-----	--	------------------------------------

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)	1,2,3,4	1-4	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Отрадная, д7
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	1				
2.4	Дверь (входная)	Есть	1	1	Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей)	все	Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия	Работы в порядке ремонта

						дверей): - имеющие форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легкодоступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м)		
					Дверной проем - ширина - менее 0,9 м	К	Расширить дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)	Индивидуальное техническое решение
					Крепление двери не соответствуют требованиям: - на петлях одностороннего действия с	К	Установить крепление двери в соответствии со специальными требованиями	Индивидуальное техническое решение

					<p>фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто";</p> <p>- обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.</p>			
					<p>Полотно двери не соответствует требованиям:</p> <p>- нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой;</p> <p>- смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола</p>	К	<p>Заменить полотно двери в соответствии со специальными требованиями</p>	<p>Индивидуальное техническое решение</p>
2.5	Тамбур	есть	7	7	<p>Размеры тамбура</p> <p>- глубина - менее 1,8 м;</p> <p>- ширина - менее 2,2 м</p>	все	<p>Увеличить размеры тамбура</p> <p>- глубина - не менее 1,8 м;</p> <p>- ширина – не менее 2,2 м</p>	<p>Индивидуальное техническое решение</p>
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Ни один вход не приспособлен для МГН</p>	все	<p>Обеспечить наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех</p>	<p>В порядке капитального ремонта</p>

							категорий инвалидов	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	5,6,7	5,6,7	Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Отрадная, д7
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	8	8	Отсутствуют приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей)	все	Установить приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей): - имеющие форму, позволяющую управлять одной рукой	Работы в порядке ремонта

							<ul style="list-style-type: none"> - легкоуправляемые; легкодоступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) 	
					Отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности (вход в элеваторный узел)	все	Установить дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности (вход в элеваторный узел)	Работы в порядке ремонта
			9	9	Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью - ширина менее 1,5 м	К		Технические решения невозможны
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	10	10	Ширина марша менее 1,35 м	все		Технические решения невозможны
					Отсутствуют поручни <ul style="list-style-type: none"> - с двух сторон; - на высоте 0,7, 0,9 м и 	все	Установить поручни <ul style="list-style-type: none"> - с двух сторон; 	Индивидуальное техническое ре-

					0,5 м; - завершающие части длиннее на 0,3 м; - отсутствуют рельефные обозначения этажей		- на высоте 0,7, 0,9 м и 0,5 м; - завершающие части длиннее на 0,3 м; - с рельефным обозначением этажей	шение
					Ступени без шероховатой поверхности Отсутствуют боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м	О,С	Обеспечить наличие у ступеней шероховатой поверхности Обеспечить боковые края (не примыкающие к стене) бортиками высотой не менее 0,02 м	Работы в порядке ремонта
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						Технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						Технические решения невозможны
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) менее: - 1,2 м (проемов, две-	К	Обеспечить эвакуационный путь для МГН в соответствии со спе-	Индивидуальное техническое решение

					рей и проходов внутри помещений) - 1,8 м (коридоров, для эвакуации)		циальными требованиями	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)	С	Обеспечить предупредительной информацией о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)	Работы в порядке ремонта

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О, Г,У)	8,9,10	8,9,10	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Отрадная, д7.
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	11	Дверные проемы: - ширина - менее 0,9 м	К	Расширить дверные проемы на ширину – не менее 0,9 м	Индивидуальное техническое решение
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Индивидуальное техническое решение

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	11	11	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Отрадная, д7
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	12	12	Не оборудована кнопкой звонка (в дежурную комнату); - аварийным освещением	все	Оборудовать кнопкой звонка (в дежурную комнату); - аварийным освещением	Работы в порядке ремонта
					Отсутствует универсальная кабина: - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8; - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски; - крючки для одежды,	К	Оборудовать универсальную кабину: - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8; - рядом с унитазом пространство для	Индивидуальное техническое решение

					костылей и других принадлежностей		размещения кресла-коляски; - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	
5.2	Душевая/ванная комната	Есть			Параметры душевых: - 1,8 на 1,8 м (закрытые); - 1,2 на 0,9 м (открытые, со сквозным проходом, полудуши)	К	Установить сиденья душевой кабины, опорный поручень, оборудовать тревожной сигнализацией	Работы в порядке ремонта
5.3	Бытовая комната (гардеробная)				Отсутствует нумерация индивидуальных шкафов (рельефная и на контрастном фоне)	К,О,С	Установить нумерацию индивидуальных шкафов (рельефная и на контрастном фоне)	Работы в порядке ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья: - в универсальной кабине; - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов	все	Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья: - в универсальной кабине; - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий	Работы в порядке ремонта

							граждан, в том числе инвалидов	
					Отсутствуют информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	все	Установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	Работы в порядке ремонта

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	12	12	Работы в порядке капитального ремонта

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно. <***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия «Образовательный центр «Гармония» городского округа Отрадный Самарской области
446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Отрадная, д7
(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть				К,О,Г,С		
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее чем за 0,8 м до объекта инфор-	К	Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее	Индивидуальное решение с ТСР

					мации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)		чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует система средств информации и сигнализации об опасности (визуальными, звуковыми и тактильными)	все	Установить систему средств информации и сигнализации об опасности (визуальными, звуковыми и тактильными) в соответствии с ГОСТ	Индивидуальное техническое решение

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

